



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM


04/11/2024




Comfort-Line
CL-S DE
3 m H05VV-F 3G1,5



MAX 1900 W/230 V~



MAX 3300 W/230 V~



Art. 1 10922 0

0408326 • 4624 •

Made in Germany

4 0 0 7 1 2 3 0 3 3 7 5 1

service@brennenstuhl.com Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen

(DE) Bei Überhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken! **(GB)** If overheating occurs, remove all the plugs from their sockets, after cooling down press the reset button! **(FR)** En cas de surchauffe, débrancher toutes les prises, après le refroidissement, appuyer sur le bouton de remise marche! **(NL)** Bij oververhitting alle stekkers uitrekken en na afkoeling de resetknop indrukken! **(SE)** Drag vid överhettning ur alla kontakter, tryck efter avkylning på återställningsknappen! **(ES)** En caso de recalentamiento sacar todos los enchufes y una vez enfriado apretar el botón de reinicio! **(IT)** In caso di surriscaldamento estrarre tutte le spine e dopo che si è raffreddato premere il pulsante di ripristino! **(GR)** Σε περίπτωση υπερθέρμανσης βγάλτε όλα τα φics κι όταν κρυώσει πατήστε το κουμπι επαναφοράς! **(TR)** Aşırı ısınma halinde bütün fişleri çekiniz, soğuduktan sonra geriye dönüş düğmesine ba siniz! **(RU)** В случае перегрева необходимо вытянуть все штекеры, а после охлаждения нажать на кнопку возврата!

0451959/609